


一般県道増田浅虫線の整備状況について(増田～浅虫工区)


[資料5 - 2]

H24.8.31


【位置図】



【全体計画平面図】




【標準横断面図】



【最近の状況】



未舗装かつ急勾配、排水施設が未整備のため、台風等大雨災害時、路盤が流出され通行が不可となる。
(H24.7.16～19全面通行止め状況時)



幅員狭小のうえ、急勾配、急カーブの連続により安全な交通が確保されないためすれ違い困難

【現道の交通状況】



幅員狭小のため、車両同士のすれ違い困難



町道と農道の分岐部。特に増田浅虫線の幅員が狭小である。
(増田浅虫線起点部)