

青森県報

号外第二号

平成二十三年
一月二十四日
(月曜日)

目 次

告 示

土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の指定……………(河川砂防課) ……一
土砂災害警戒区域の指定……………(同) ……七

告 示

青森県告示第七十号

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成十二年法律第五十七号)第六条第一項及び第八条第一項の規定により、土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域を次のとおり指定するので、同法第六条第四項及び第八条第四項の規定により公示する。

その関係図面は、青森県土木整備部河川砂防課及び上北地域県民局地域整備部に備え置いて縦覧に供する。

平成二十三年一月二十四日

青森県知事 三 村 申 吾

一 内金矢一号土砂災害警戒区域及び内金矢一号土砂災害特別警戒区域
1 指定の区域

上北郡六戸町の区域のうち次の図面に示す区域

(図面省略)

2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
急傾斜地の崩壊

3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令(平成十三年政令第八十四号)第四条の建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項
次の図面のとおり

(図面省略)

二 柴山一号土砂災害警戒区域及び柴山一号土砂災害特別警戒区域

1 指定の区域

上北郡六戸町の区域のうち次の図面に示す区域

(図面省略)

2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
急傾斜地の崩壊

3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令第四条の建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項
次の図面のとおり

(図面省略)

三 前田一号土砂災害警戒区域及び前田一号土砂災害特別警戒区域

1 指定の区域

上北郡六戸町の区域のうち次の図面に示す区域

(図面省略)

2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
急傾斜地の崩壊

3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令第四条の建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項
次の図面のとおり

(図面省略)

四 入口一号土砂災害警戒区域及び入口一号土砂災害特別警戒区域

1 指定の区域

上北郡六戸町の区域のうち次の図面に示す区域

(図面省略)

2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類

急傾斜地の崩壊

3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令第四

条の建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項

次の図面のとおり

(図面省略)

五 前田四号土砂災害警戒区域及び前田四号土砂災害特別警戒区域

1 指定の区域

上北郡六戸町の区域のうち次の図面に示す区域

(図面省略)

2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類

急傾斜地の崩壊

3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令第四

条の建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項

次の図面のとおり

(図面省略)

六 前田五号土砂災害警戒区域及び前田五号土砂災害特別警戒区域

1 指定の区域

上北郡六戸町の区域のうち次の図面に示す区域

(図面省略)

2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類

急傾斜地の崩壊

3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令第四

条の建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項

次の図面のとおり

(図面省略)

七 長谷一号土砂災害警戒区域及び長谷一号土砂災害特別警戒区域

1 指定の区域

上北郡六戸町の区域のうち次の図面に示す区域

(図面省略)

2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類

急傾斜地の崩壊

3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令第四

条の建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項

次の図面のとおり

(図面省略)

八 長谷二号土砂災害警戒区域及び長谷二号土砂災害特別警戒区域

1 指定の区域

上北郡六戸町の区域のうち次の図面に示す区域

(図面省略)

2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類

急傾斜地の崩壊

3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令第四

条の建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項

次の図面のとおり

(図面省略)

九 米沢三号土砂災害警戒区域及び米沢三号土砂災害特別警戒区域

1 指定の区域

上北郡六戸町の区域のうち次の図面に示す区域

(図面省略)

2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類

急傾斜地の崩壊

3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令第四

条の建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項

次の図面のとおり

(図面省略)

十 米沢四号土砂災害警戒区域及び米沢四号土砂災害特別警戒区域

1 指定の区域

上北郡六戸町の区域のうち次の図面に示す区域

(図面省略)

2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類

急傾斜地の崩壊

3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令第四

条の建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項

次の図面のとおり

(図面省略)

十一 入口三号土砂災害警戒区域及び入口三号土砂災害特別警戒区域

1 指定の区域

上北郡六戸町の区域のうち次の図面に示す区域

(図面省略)

2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類

急傾斜地の崩壊

3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令第四

条の建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項

次の図面のとおり

(図面省略)

十二 木越三号土砂災害警戒区域及び木越三号土砂災害特別警戒区域

1 指定の区域

上北郡六戸町の区域のうち次の図面に示す区域

(図面省略)

2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類

急傾斜地の崩壊

3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令第四

条の建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項

次の図面のとおり

(図面省略)

十三 柴山二号土砂災害警戒区域及び柴山二号土砂災害特別警戒区域

1 指定の区域

上北郡六戸町の区域のうち次の図面に示す区域

(図面省略)

2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類

急傾斜地の崩壊

3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令第四

条の建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項

次の図面のとおり

(図面省略)

十四 前田三号土砂災害警戒区域及び前田三号土砂災害特別警戒区域

1 指定の区域

上北郡六戸町の区域のうち次の図面に示す区域

(図面省略)

2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類

急傾斜地の崩壊

3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令第四

条の建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項

次の図面のとおり

(図面省略)

十五 米沢一号土砂災害警戒区域及び米沢一号土砂災害特別警戒区域

1 指定の区域

上北郡六戸町の区域のうち次の図面に示す区域

(図面省略)

2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類

急傾斜地の崩壊

3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令第四

条の建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項

次の図面のとおり

(図面省略)

十六 米沢二号土砂災害警戒区域及び米沢二号土砂災害特別警戒区域

1 指定の区域

上北郡六戸町の区域のうち次の図面に示す区域

(図面省略)

2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類

急傾斜地の崩壊

3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令第四

条の建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項

次の図面のとおり

(図面省略)

十七 入口二号土砂災害警戒区域及び入口二号土砂災害特別警戒区域

1 指定の区域

上北郡六戸町の区域のうち次の図面に示す区域

(図面省略)

- 2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
急傾斜地の崩壊

- 3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令第四条の建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項
次の図面のとおり

(図面省略)

- 十八 前田六号土砂災害警戒区域及び前田六号土砂災害特別警戒区域
指定の区域

- 1 上北郡六戸町の区域のうち次の図面に示す区域

(図面省略)

- 2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
急傾斜地の崩壊

- 3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令第四条の建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項
次の図面のとおり

(図面省略)

- 十九 入口六号土砂災害警戒区域及び入口六号土砂災害特別警戒区域
指定の区域

- 1 上北郡六戸町の区域のうち次の図面に示す区域

(図面省略)

- 2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
急傾斜地の崩壊

- 3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令第四条の建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項
次の図面のとおり

(図面省略)

- 二十 入口七号土砂災害警戒区域及び入口七号土砂災害特別警戒区域
指定の区域

- 1 上北郡六戸町の区域のうち次の図面に示す区域

(図面省略)

- 2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類

急傾斜地の崩壊

- 3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令第四条の建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項
次の図面のとおり

(図面省略)

- 二十一 内金矢三号土砂災害警戒区域及び内金矢三号土砂災害特別警戒区域
指定の区域

- 1 上北郡六戸町の区域のうち次の図面に示す区域

(図面省略)

- 2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
急傾斜地の崩壊

- 3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令第四条の建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項
次の図面のとおり

(図面省略)

- 二十二 内金矢四号土砂災害警戒区域及び内金矢四号土砂災害特別警戒区域
指定の区域

- 1 上北郡六戸町の区域のうち次の図面に示す区域

(図面省略)

- 2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
急傾斜地の崩壊

- 3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令第四条の建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項
次の図面のとおり

(図面省略)

- 二十三 柳沢一号土砂災害警戒区域及び柳沢一号土砂災害特別警戒区域
指定の区域

- 1 上北郡六戸町の区域のうち次の図面に示す区域

(図面省略)

- 2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
急傾斜地の崩壊

- 3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令第四条

条の建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項

次の図面のとおり

(図面省略)

二十四 柳沢二号土砂災害警戒区域及び柳沢二号土砂災害特別警戒区域

1 指定の区域

上北郡六戸町の区域のうち次の図面に示す区域

(図面省略)

2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類

急傾斜地の崩壊

3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令第四条

条の建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項

次の図面のとおり

(図面省略)

二十五 柳沢四号土砂災害警戒区域及び柳沢四号土砂災害特別警戒区域

1 指定の区域

上北郡六戸町の区域のうち次の図面に示す区域

(図面省略)

2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類

急傾斜地の崩壊

3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令第四条

条の建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項

次の図面のとおり

(図面省略)

二十六 冲山二号土砂災害警戒区域及び冲山二号土砂災害特別警戒区域

1 指定の区域

上北郡六戸町の区域のうち次の図面に示す区域

(図面省略)

2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類

急傾斜地の崩壊

3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令第四条

条の建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項

次の図面のとおり

(図面省略)

二十七 高館土砂災害警戒区域及び高館土砂災害特別警戒区域

1 指定の区域

上北郡六戸町の区域のうち次の図面に示す区域

(図面省略)

2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類

急傾斜地の崩壊

3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令第四条

条の建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項

次の図面のとおり

(図面省略)

二十八 長谷三号土砂災害警戒区域及び長谷三号土砂災害特別警戒区域

1 指定の区域

上北郡六戸町の区域のうち次の図面に示す区域

(図面省略)

2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類

急傾斜地の崩壊

3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令第四条

条の建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項

次の図面のとおり

(図面省略)

二十九 米沢五号土砂災害警戒区域及び米沢五号土砂災害特別警戒区域

1 指定の区域

上北郡六戸町の区域のうち次の図面に示す区域

(図面省略)

2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類

急傾斜地の崩壊

3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令第四条

条の建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項

次の図面のとおり

(図面省略)

三十 入口四号土砂災害警戒区域及び入口四号土砂災害特別警戒区域

1 指定の区域

上北郡六戸町の区域のうち次の図面に示す区域

(図面省略)

2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類

急傾斜地の崩壊

3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令第四条

条の建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項

次の図面のとおり

(図面省略)

三十一 中堤沢土砂災害警戒区域及び中堤沢土砂災害特別警戒区域

1 指定の区域

上北郡六戸町の区域のうち次の図面に示す区域

(図面省略)

2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類

土石流

3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令第四条

条の建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項

次の図面のとおり

(図面省略)

三十二 前田西土砂災害警戒区域及び前田西土砂災害特別警戒区域

1 指定の区域

上北郡六戸町の区域のうち次の図面に示す区域

(図面省略)

2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類

土石流

3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令第四条

条の建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項

次の図面のとおり

(図面省略)

三十三 日向山西三土砂災害警戒区域及び日向山西三土砂災害特別警戒区域

1 指定の区域

上北郡六戸町の区域のうち次の図面に示す区域

(図面省略)

2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類

土石流

3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令第四条

条の建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項

次の図面のとおり

(図面省略)

三十四 日向山西四土砂災害警戒区域及び日向山西四土砂災害特別警戒区域

1 指定の区域

上北郡六戸町の区域のうち次の図面に示す区域

(図面省略)

2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類

土石流

3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令第四条

条の建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項

次の図面のとおり

(図面省略)

三十五 日向山西五土砂災害警戒区域及び日向山西五土砂災害特別警戒区域

1 指定の区域

上北郡六戸町の区域のうち次の図面に示す区域

(図面省略)

2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類

土石流

3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令第四条

条の建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項

次の図面のとおり

(図面省略)

三十六 前平北土砂災害警戒区域及び前平北土砂災害特別警戒区域

1 指定の区域

上北郡六戸町の区域のうち次の図面に示す区域

(図面省略)

2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類

土石流

- 3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令第四条の建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項
次の図面のとおり
(図面省略)

三十七 前平南土砂災害警戒区域及び前平南土砂災害特別警戒区域

- 1 指定の区域

上北郡六戸町の区域のうち次の図面に示す区域

(図面省略)

- 2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類

土石流

- 3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令第四条の建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項
次の図面のとおり
(図面省略)

(図面省略)

青森県告示第七十一号

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成十二年法律第五十七号）第六条第一項の規定により、土砂災害警戒区域を次のとおり指定するので、同条第四項の規定により公示する。

その関係図面は、青森県県土整備部河川砂防課及び上北地域県民局地域整備部に備え置いて縦覧に供する。

平成二十三年一月二十四日

青森県知事 三 村 申 吾

一 米沢土砂災害警戒区域

- 1 指定の区域

上北郡六戸町の区域のうち次の図面に示す区域

(図面省略)

- 2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類

土石流

二 赤口土砂災害警戒区域

- 1 指定の区域
上北郡六戸町の区域のうち次の図面に示す区域
(図面省略)
- 2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
土石流

三 入口土砂災害警戒区域

- 1 指定の区域
上北郡六戸町の区域のうち次の図面に示す区域
(図面省略)
- 2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
土石流

四 前田東土砂災害警戒区域

- 1 指定の区域
上北郡六戸町の区域のうち次の図面に示す区域
(図面省略)
- 2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
土石流

五 中堤西土砂災害警戒区域

- 1 指定の区域
上北郡六戸町の区域のうち次の図面に示す区域
(図面省略)
- 2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
土石流

六 上吉田土砂災害警戒区域

- 1 指定の区域
上北郡六戸町の区域のうち次の図面に示す区域
(図面省略)
- 2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
土石流

七 坂ノ下東土砂災害警戒区域

- 1 指定の区域

上北郡六戸町の区域のうち次の図面に示す区域
(図面省略)

- 2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
土石流

八 坂ノ下西土砂災害警戒区域

- 1 指定の区域

上北郡六戸町の区域のうち次の図面に示す区域

(図面省略)

- 2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
土石流

九 日向山東一号沢土砂災害警戒区域

- 1 指定の区域

上北郡六戸町の区域のうち次の図面に示す区域

(図面省略)

- 2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
土石流

十 日向山東二号沢土砂災害警戒区域

- 1 指定の区域

上北郡六戸町の区域のうち次の図面に示す区域

(図面省略)

- 2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
土石流

十一 日向山東四号沢土砂災害警戒区域

- 1 指定の区域

上北郡六戸町の区域のうち次の図面に示す区域

(図面省略)

- 2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
土石流

十二 日向山東五号沢土砂災害警戒区域

- 1 指定の区域

上北郡六戸町の区域のうち次の図面に示す区域

(図面省略)

- 2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
土石流

十三 日向山東六号沢土砂災害警戒区域

- 1 指定の区域

上北郡六戸町の区域のうち次の図面に示す区域

(図面省略)

- 2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
土石流

十四 日向山東七号沢土砂災害警戒区域

- 1 指定の区域

上北郡六戸町の区域のうち次の図面に示す区域

(図面省略)

- 2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
土石流

十五 日向山西一土砂災害警戒区域

- 1 指定の区域

上北郡六戸町の区域のうち次の図面に示す区域

(図面省略)

- 2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
土石流

十六 日向山西二土砂災害警戒区域

- 1 指定の区域

上北郡六戸町の区域のうち次の図面に示す区域

(図面省略)

- 2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
土石流

十七 日向山西六土砂災害警戒区域

- 1 指定の区域

上北郡六戸町の区域のうち次の図面に示す区域

(図面省略)

- 2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
土石流

<p>(発行人・発行人) 青森市長島一丁目一番一号 青森県</p>	<p>(印刷所・販売人) 青森市第一問屋町三丁目番七号 東奥印刷株式会社</p>
<p>毎週月・水・金曜日発行 定価小口一枚二付十五円一銭</p>	