

# 青森県報

号外第十二号

平成二十年  
三月十二日  
(水曜日)

## 目 次

### 告 示

土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の指定……………(河川砂防課)…一  
土砂災害警戒区域の指定……………( 同 ) ……三

## 告 示

青森県告示第百八十七号

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成十二年法律第五十七号)第六條第一項及び第八條第一項の規定により、土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域を次のとおり指定するので、同法第六條第四項及び第八條第四項の規定により公示する。

その関係図面は、青森県県土整備部河川砂防課及び東青地域県民局地域整備部に備え置いて縦覧に供する。

平成二十年三月十二日

青森県知事 三 村 申 吾

- 一 入内一号土砂災害警戒区域及び入内一号土砂災害特別警戒区域
- 1 指定の区域

青森市の区域のうち次の図面に示す区域

(図面省略)

- 2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
- 急傾斜地の崩壊

- 3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令(平成十三年政令第八十四号)第四條の建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項
- 次の図面のとおり

(図面省略)

- 二 大柳辺土砂災害警戒区域及び大柳辺土砂災害特別警戒区域

- 1 指定の区域

青森市の区域のうち次の図面に示す区域

(図面省略)

- 2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
- 急傾斜地の崩壊

- 3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令第四條の建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項
- 次の図面のとおり

(図面省略)

- 三 川部土砂災害警戒区域及び川部土砂災害特別警戒区域

- 1 指定の区域

青森市の区域のうち次の図面に示す区域

(図面省略)

- 2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
- 急傾斜地の崩壊

- 3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令第四條の建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項
- 次の図面のとおり

(図面省略)

- 四 横内土砂災害警戒区域及び横内土砂災害特別警戒区域

- 1 指定の区域

青森市の区域のうち次の図面に示す区域

(図面省略)

- 2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類

急傾斜地の崩壊

- 3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令第四  
条の建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項

次の図面のとおり

(図面省略)

五 雲谷土砂災害警戒区域及び雲谷土砂災害特別警戒区域

- 1 指定の区域  
青森市の区域のうち次の図面に示す区域

(図面省略)

- 2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類

急傾斜地の崩壊

- 3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令第四  
条の建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項

次の図面のとおり

(図面省略)

六 酸ヶ湯土砂災害警戒区域及び酸ヶ湯土砂災害特別警戒区域

- 1 指定の区域  
青森市の区域のうち次の図面に示す区域

(図面省略)

- 2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類

急傾斜地の崩壊

- 3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令第四  
条の建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項

次の図面のとおり

(図面省略)

七 幸畑一号土砂災害警戒区域及び幸畑一号土砂災害特別警戒区域

- 1 指定の区域  
青森市の区域のうち次の図面に示す区域

(図面省略)

- 2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類

急傾斜地の崩壊

- 3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令第四

条の建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項

次の図面のとおり

(図面省略)

八 幸畑二号土砂災害警戒区域及び幸畑二号土砂災害特別警戒区域

- 1 指定の区域  
青森市の区域のうち次の図面に示す区域

(図面省略)

- 2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類

急傾斜地の崩壊

- 3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令第四  
条の建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項

次の図面のとおり

(図面省略)

九 蚩沢土砂災害警戒区域及び蚩沢土砂災害特別警戒区域

- 1 指定の区域  
青森市の区域のうち次の図面に示す区域

(図面省略)

- 2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類

急傾斜地の崩壊

- 3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令第四  
条の建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項

次の図面のとおり

(図面省略)

十 滝ノ沢土砂災害警戒区域及び滝ノ沢土砂災害特別警戒区域

- 1 指定の区域  
青森市の区域のうち次の図面に示す区域

(図面省略)

- 2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類

急傾斜地の崩壊

- 3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令第四  
条の建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項

次の図面のとおり

(図面省略)

十一 鈴森土砂災害警戒区域及び鈴森土砂災害特別警戒区域

1 指定の区域

青森市の区域のうち次の図面に示す区域

(図面省略)

2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類

急傾斜地の崩壊

3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令第四

条の建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項

次の図面のとおり

(図面省略)

十二 鈴森二号土砂災害警戒区域及び鈴森二号土砂災害特別警戒区域

1 指定の区域

青森市の区域のうち次の図面に示す区域

(図面省略)

2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類

急傾斜地の崩壊

3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令第四

条の建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項

次の図面のとおり

(図面省略)

十三 浦島土砂災害警戒区域及び浦島土砂災害特別警戒区域

1 指定の区域

青森市の区域のうち次の図面に示す区域

(図面省略)

2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類

急傾斜地の崩壊

3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令第四

条の建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項

次の図面のとおり

(図面省略)

十四 浜田一号土砂災害警戒区域及び浜田一号土砂災害特別警戒区域

1 指定の区域

青森市の区域のうち次の図面に示す区域

(図面省略)

2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類

急傾斜地の崩壊

3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令第四

条の建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項

次の図面のとおり

(図面省略)

十五 浜田二号土砂災害警戒区域及び浜田二号土砂災害特別警戒区域

1 指定の区域

青森市の区域のうち次の図面に示す区域

(図面省略)

2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類

急傾斜地の崩壊

3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令第四

条の建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項

次の図面のとおり

(図面省略)

十六 久栗坂二号土砂災害警戒区域及び久栗坂二号土砂災害特別警戒区域

1 指定の区域

青森市の区域のうち次の図面に示す区域

(図面省略)

2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類

急傾斜地の崩壊

3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令第四

条の建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項

次の図面のとおり

(図面省略)

十七 久栗坂土砂災害警戒区域及び久栗坂土砂災害特別警戒区域

1 指定の区域

青森市の区域のうち次の図面に示す区域

(図面省略)

- 2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類  
急傾斜地の崩壊

- 3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令第四条の建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項  
次の図面のとおり

(図面省略)

- 十八 浅虫三号土砂災害警戒区域及び浅虫二号土砂災害特別警戒区域  
1 指定の区域  
青森市の区域のうち次の図面に示す区域

(図面省略)

- 2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類  
急傾斜地の崩壊

- 3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令第四条の建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項  
次の図面のとおり

(図面省略)

- 十九 浅虫二号土砂災害警戒区域及び浅虫一号土砂災害特別警戒区域  
1 指定の区域  
青森市の区域のうち次の図面に示す区域

(図面省略)

- 2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類  
急傾斜地の崩壊

- 3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令第四条の建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項  
次の図面のとおり

(図面省略)

- 二十 蛭谷土砂災害警戒区域及び蛭谷土砂災害特別警戒区域  
1 指定の区域  
青森市の区域のうち次の図面に示す区域

(図面省略)

- 2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類

急傾斜地の崩壊

- 3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令第四条の建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項  
次の図面のとおり

(図面省略)

- 二十一 浅虫土砂災害警戒区域及び浅虫土砂災害特別警戒区域  
1 指定の区域  
青森市の区域のうち次の図面に示す区域

(図面省略)

- 2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類  
急傾斜地の崩壊

- 3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令第四条の建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項  
次の図面のとおり

(図面省略)

- 二十二 坂本二号土砂災害警戒区域及び坂本一号土砂災害特別警戒区域  
1 指定の区域  
青森市の区域のうち次の図面に示す区域

(図面省略)

- 2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類  
急傾斜地の崩壊

- 3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令第四条の建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項  
次の図面のとおり

(図面省略)

- 二十三 坂本土砂災害警戒区域及び坂本土砂災害特別警戒区域  
1 指定の区域  
青森市の区域のうち次の図面に示す区域

(図面省略)

- 2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類  
急傾斜地の崩壊

- 3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令第四条

条の建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項

次の図面のとおり

(図面省略)

二十四 朝日山土砂災害警戒区域及び朝日山土砂災害特別警戒区域

1 指定の区域

青森市の区域のうち次の図面に示す区域

(図面省略)

2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類

急傾斜地の崩壊

3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令第四

条の建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項

次の図面のとおり

(図面省略)

二十五 幸畑五号土砂災害警戒区域及び幸畑五号土砂災害特別警戒区域

1 指定の区域

青森市の区域のうち次の図面に示す区域

(図面省略)

2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類

急傾斜地の崩壊

3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令第四

条の建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項

次の図面のとおり

(図面省略)

二十六 浅虫八号土砂災害警戒区域及び浅虫八号土砂災害特別警戒区域

1 指定の区域

青森市の区域のうち次の図面に示す区域

(図面省略)

2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類

急傾斜地の崩壊

3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令第四

条の建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項

次の図面のとおり

(図面省略)

二十七 浅虫九号土砂災害警戒区域及び浅虫九号土砂災害特別警戒区域

1 指定の区域

青森市の区域のうち次の図面に示す区域

(図面省略)

2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類

急傾斜地の崩壊

3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令第四

条の建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項

次の図面のとおり

(図面省略)

二十八 栄山一号土砂災害警戒区域及び栄山一号土砂災害特別警戒区域

1 指定の区域

青森市の区域のうち次の図面に示す区域

(図面省略)

2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類

急傾斜地の崩壊

3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令第四

条の建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項

次の図面のとおり

(図面省略)

二十九 栄山二号土砂災害警戒区域及び栄山二号土砂災害特別警戒区域

1 指定の区域

青森市の区域のうち次の図面に示す区域

(図面省略)

2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類

急傾斜地の崩壊

3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令第四

条の建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項

次の図面のとおり

(図面省略)

三十 入内二号土砂災害警戒区域及び入内二号土砂災害特別警戒区域

1 指定の区域

青森市の区域のうち次の図面に示す区域

(図面省略)

2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類

急傾斜地の崩壊

3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令第四条

条の建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項

次の図面のとおり

(図面省略)

三十一 入内三号土砂災害警戒区域及び入内三号土砂災害特別警戒区域

1 指定の区域

青森市の区域のうち次の図面に示す区域

(図面省略)

2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類

急傾斜地の崩壊

3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令第四条

条の建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項

次の図面のとおり

(図面省略)

三十二 稲荷沢土砂災害警戒区域及び稲荷沢土砂災害特別警戒区域

1 指定の区域

青森市の区域のうち次の図面に示す区域

(図面省略)

2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類

急傾斜地の崩壊

3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令第四条

条の建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項

次の図面のとおり

(図面省略)

三十三 合子沢一号土砂災害警戒区域及び合子沢一号土砂災害特別警戒区域

1 指定の区域

青森市の区域のうち次の図面に示す区域

(図面省略)

2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類

急傾斜地の崩壊

3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令第四条

条の建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項

次の図面のとおり

(図面省略)

三十四 合子沢二号土砂災害警戒区域及び合子沢二号土砂災害特別警戒区域

1 指定の区域

青森市の区域のうち次の図面に示す区域

(図面省略)

2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類

急傾斜地の崩壊

3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令第四条

条の建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項

次の図面のとおり

(図面省略)

三十五 亀井土砂災害警戒区域及び亀井土砂災害特別警戒区域

1 指定の区域

青森市の区域のうち次の図面に示す区域

(図面省略)

2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類

急傾斜地の崩壊

3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令第四条

条の建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項

次の図面のとおり

(図面省略)

三十六 戸崎一号土砂災害警戒区域及び戸崎一号土砂災害特別警戒区域

1 指定の区域

青森市の区域のうち次の図面に示す区域

(図面省略)

2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類

急傾斜地の崩壊

- 3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令第四  
条の建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項

次の図面のとおり

(図面省略)

三十七 戸崎二号土砂災害警戒区域及び戸崎二号土砂災害特別警戒区域

- 1 指定の区域

青森市の区域のうち次の図面に示す区域

(図面省略)

- 2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類

急傾斜地の崩壊

- 3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令第四  
条の建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項

次の図面のとおり

(図面省略)

三十八 戸崎三号土砂災害警戒区域及び戸崎三号土砂災害特別警戒区域

- 1 指定の区域

青森市の区域のうち次の図面に示す区域

(図面省略)

- 2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類

急傾斜地の崩壊

- 3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令第四  
条の建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項

次の図面のとおり

(図面省略)

三十九 桑原土砂災害警戒区域及び桑原土砂災害特別警戒区域

- 1 指定の区域

青森市の区域のうち次の図面に示す区域

(図面省略)

- 2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類

急傾斜地の崩壊

- 3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令第四

条の建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項

次の図面のとおり

(図面省略)

四十 野内土砂災害警戒区域及び野内土砂災害特別警戒区域

- 1 指定の区域

青森市の区域のうち次の図面に示す区域

(図面省略)

- 2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類

急傾斜地の崩壊

- 3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令第四  
条の建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項

次の図面のとおり

(図面省略)

四十一 久栗坂四号土砂災害警戒区域及び久栗坂四号土砂災害特別警戒区域

- 1 指定の区域

青森市の区域のうち次の図面に示す区域

(図面省略)

- 2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類

急傾斜地の崩壊

- 3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令第四  
条の建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項

次の図面のとおり

(図面省略)

四十二 浅虫四号土砂災害警戒区域及び浅虫四号土砂災害特別警戒区域

- 1 指定の区域

青森市の区域のうち次の図面に示す区域

(図面省略)

- 2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類

急傾斜地の崩壊

- 3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令第四  
条の建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項

次の図面のとおり

(図面省略)

四十三 浅虫五号土砂災害警戒区域及び浅虫五号土砂災害特別警戒区域

1 指定の区域

青森市の区域のうち次の図面に示す区域

(図面省略)

2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類

急傾斜地の崩壊

3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令第四

条の建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項

次の図面のとおり

(図面省略)

四十四 浅虫六号土砂災害警戒区域及び浅虫六号土砂災害特別警戒区域

1 指定の区域

青森市の区域のうち次の図面に示す区域

(図面省略)

2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類

急傾斜地の崩壊

3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令第四

条の建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項

次の図面のとおり

(図面省略)

四十五 入内五号土砂災害警戒区域及び入内五号土砂災害特別警戒区域

1 指定の区域

青森市の区域のうち次の図面に示す区域

(図面省略)

2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類

急傾斜地の崩壊

3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令第四

条の建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項

次の図面のとおり

(図面省略)

四十六 亀井二号土砂災害警戒区域及び亀井二号土砂災害特別警戒区域

1 指定の区域

青森市の区域のうち次の図面に示す区域

(図面省略)

2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類

急傾斜地の崩壊

3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令第四

条の建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項

次の図面のとおり

(図面省略)

四十七 戸山二号土砂災害警戒区域及び戸山二号土砂災害特別警戒区域

1 指定の区域

青森市の区域のうち次の図面に示す区域

(図面省略)

2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類

急傾斜地の崩壊

3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令第四

条の建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項

次の図面のとおり

(図面省略)

四十八 後泡土砂災害警戒区域及び後泡土砂災害特別警戒区域

1 指定の区域

青森市の区域のうち次の図面に示す区域

(図面省略)

2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類

急傾斜地の崩壊

3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令第四

条の建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項

次の図面のとおり

(図面省略)

四十九 戸崎四号土砂災害警戒区域及び戸崎四号土砂災害特別警戒区域

1 指定の区域

青森市の区域のうち次の図面に示す区域



(図面省略)

- 2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類  
急傾斜地の崩壊

- 3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令第四条の建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項  
次の図面のとおり

(図面省略)

- 五十 幸畑三号土砂災害警戒区域及び幸畑三号土砂災害特別警戒区域  
1 指定の区域  
青森市の区域のうち次の図面に示す区域

(図面省略)

- 2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類  
急傾斜地の崩壊

- 3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令第四条の建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項  
次の図面のとおり

(図面省略)

- 五十一 幸畑四号土砂災害警戒区域及び幸畑四号土砂災害特別警戒区域  
1 指定の区域  
青森市の区域のうち次の図面に示す区域

(図面省略)

- 2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類  
急傾斜地の崩壊

- 3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令第四条の建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項  
次の図面のとおり

(図面省略)

- 五十二 駒込二号土砂災害警戒区域及び駒込二号土砂災害特別警戒区域  
1 指定の区域  
青森市の区域のうち次の図面に示す区域

(図面省略)

- 2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類

急傾斜地の崩壊

- 3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令第四条の建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項  
次の図面のとおり

(図面省略)

- 五十三 駒込三号土砂災害警戒区域及び駒込三号土砂災害特別警戒区域  
1 指定の区域  
青森市の区域のうち次の図面に示す区域

(図面省略)

- 2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類  
急傾斜地の崩壊

- 3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令第四条の建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項  
次の図面のとおり

(図面省略)

- 五十四 駒込四号土砂災害警戒区域及び駒込四号土砂災害特別警戒区域  
1 指定の区域  
青森市の区域のうち次の図面に示す区域

(図面省略)

- 2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類  
急傾斜地の崩壊

- 3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令第四条の建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項  
次の図面のとおり

(図面省略)

- 五十五 浅虫七号土砂災害警戒区域及び浅虫七号土砂災害特別警戒区域  
1 指定の区域  
青森市の区域のうち次の図面に示す区域

(図面省略)

- 2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類  
急傾斜地の崩壊

- 3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令第四条

条の建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項

次の図面のとおり

(図面省略)

五十六 合子沢三号土砂災害警戒区域及び合子沢三号土砂災害特別警戒区域

1 指定の区域

青森市の区域のうち次の図面に示す区域

(図面省略)

2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類

急傾斜地の崩壊

3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令第四

条の建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項

次の図面のとおり

(図面省略)

五十七 戸山三号土砂災害警戒区域及び戸山三号土砂災害特別警戒区域

1 指定の区域

青森市の区域のうち次の図面に示す区域

(図面省略)

2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類

急傾斜地の崩壊

3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令第四

条の建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項

次の図面のとおり

(図面省略)

五十八 入内四号土砂災害警戒区域及び入内四号土砂災害特別警戒区域

1 指定の区域

青森市の区域のうち次の図面に示す区域

(図面省略)

2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類

急傾斜地の崩壊

3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令第四

条の建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項

次の図面のとおり

(図面省略)

五十九 駒込一号土砂災害警戒区域及び駒込一号土砂災害特別警戒区域

1 指定の区域

青森市の区域のうち次の図面に示す区域

(図面省略)

2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類

急傾斜地の崩壊

3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令第四

条の建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項

次の図面のとおり

(図面省略)

六十 浅虫右沢土砂災害警戒区域及び浅虫右沢土砂災害特別警戒区域

1 指定の区域

青森市の区域のうち次の図面に示す区域

(図面省略)

2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類

土石流

3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令第四

条の建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項

次の図面のとおり

(図面省略)

六十一 浅虫左上沢土砂災害警戒区域及び浅虫左上沢土砂災害特別警戒区域

1 指定の区域

青森市の区域のうち次の図面に示す区域

(図面省略)

2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類

土石流

3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令第四

条の建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項

次の図面のとおり

(図面省略)

六十二 浅虫左下沢土砂災害警戒区域及び浅虫左下沢土砂災害特別警戒区域

1 指定の区域

青森市の区域のうち次の図面に示す区域

(図面省略)

2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類

土石流

3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令第四

条の建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項

次の図面のとおり

(図面省略)

六十三 滝沢土砂災害警戒区域及び滝沢土砂災害特別警戒区域

1 指定の区域

青森市の区域のうち次の図面に示す区域

(図面省略)

2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類

土石流

3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令第四

条の建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項

次の図面のとおり

(図面省略)

六十四 東滝沢土砂災害警戒区域及び東滝沢土砂災害特別警戒区域

1 指定の区域

青森市の区域のうち次の図面に示す区域

(図面省略)

2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類

土石流

3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令第四

条の建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項

次の図面のとおり

(図面省略)

六十五 小川平沢土砂災害警戒区域及び小川平沢土砂災害特別警戒区域

1 指定の区域

青森市の区域のうち次の図面に示す区域

(図面省略)

2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類

土石流

3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令第四

条の建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項

次の図面のとおり

(図面省略)

六十六 八甲田沢土砂災害警戒区域及び八甲田沢土砂災害特別警戒区域

1 指定の区域

青森市の区域のうち次の図面に示す区域

(図面省略)

2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類

土石流

3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令第四

条の建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項

次の図面のとおり

(図面省略)

六十七 鳥滝沢川土砂災害警戒区域及び鳥滝沢川土砂災害特別警戒区域

1 指定の区域

青森市の区域のうち次の図面に示す区域

(図面省略)

2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類

土石流

3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令第四

条の建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項

次の図面のとおり

(図面省略)

六十八 南酸ヶ湯沢土砂災害警戒区域及び南酸ヶ湯沢土砂災害特別警戒区域

1 指定の区域

青森市の区域のうち次の図面に示す区域

(図面省略)

2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類

土石流

- 3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令第四  
条の建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項

次の図面のとおり

(図面省略)

六十九 浅虫温泉沢土砂災害警戒区域及び浅虫温泉沢土砂災害特別警戒区域

- 1 指定の区域

青森市の区域のうち次の図面に示す区域

(図面省略)

- 2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類

土石流

- 3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令第四  
条の建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項

次の図面のとおり

(図面省略)

七十 西山下沢土砂災害警戒区域及び西山下沢土砂災害特別警戒区域

- 1 指定の区域

青森市の区域のうち次の図面に示す区域

(図面省略)

- 2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類

土石流

- 3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令第四  
条の建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項

次の図面のとおり

(図面省略)

七十一 浅虫温泉右沢土砂災害警戒区域及び浅虫温泉右沢土砂災害特別警戒区域

- 1 指定の区域

青森市の区域のうち次の図面に示す区域

(図面省略)

- 2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類

土石流

- 3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令第四

条の建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項

次の図面のとおり

(図面省略)

青森県告示第百八十八号

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成十二年法  
律第五十七号）第六条第一項の規定により、土砂災害警戒区域を次のとおり指定する  
ので、同条第四項の規定により公示する。

その関係図面は、青森県土木整備部河川砂防課及び東青地域県民局地域整備部に備  
え置いて縦覧に供する。

平成二十年三月十二日

青森県知事 三 村 申 吾

一 久栗坂三号土砂災害警戒区域

- 1 指定の区域

青森市の区域のうち次の図面に示す区域

(図面省略)

- 2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類

急傾斜地の崩壊

二 横内一号土砂災害警戒区域

- 1 指定の区域

青森市の区域のうち次の図面に示す区域

(図面省略)

- 2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類

急傾斜地の崩壊

三 横内三号土砂災害警戒区域

- 1 指定の区域

青森市の区域のうち次の図面に示す区域

(図面省略)

- 2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類

急傾斜地の崩壊

四 戸山土砂災害警戒区域

- 1 指定の区域  
青森市の区域のうち次の図面に示す区域  
(図面省略)

- 2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類  
急傾斜地の崩壊

五 北浅虫沢土砂災害警戒区域

- 1 指定の区域  
青森市の区域のうち次の図面に示す区域  
(図面省略)

- 2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類  
土石流

六 野際沢土砂災害警戒区域

- 1 指定の区域  
青森市の区域のうち次の図面に示す区域  
(図面省略)

- 2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類  
土石流

七 酸ヶ湯沢土砂災害警戒区域

- 1 指定の区域  
青森市の区域のうち次の図面に示す区域  
(図面省略)

- 2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類  
土石流

八 浅虫温泉左沢土砂災害警戒区域

- 1 指定の区域  
青森市の区域のうち次の図面に示す区域  
(図面省略)

- 2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類  
土石流

九 住吉沢土砂災害警戒区域

- 1 指定の区域

- 2 青森市の区域のうち次の図面に示す区域  
(図面省略)  
土砂災害の発生原因となる自然現象の種類  
土石流

(発行所・発行人)  
青森市長島一丁目一番一  
号  
青森県

(印刷所・販売人)  
青森市第一問屋町三丁目番七  
号  
東奥印刷株式会社

毎週月・水・金曜日発行  
定価小口一枚二付十五円一銭