

表紙名

第85号大白温泉改築  
土質ボーリング委託

番号	枝番	地点		GPS	
		市町村	詳細地点	N	E
1	1	西目屋村	白沢	40.5927	140.2830

ボーリング孔長		
標高(GLm)	下部(GLm)	深度(m)
0.127	-10.2	10.33

水位	
測定月日	孔内水位(m)
2001/1/18	4.60

土質区分		N値	
～深度	土質区分	～深度	N値
4.60	盛土	1.95	6
5.90	シルト混り砂礫	2.45	5
10.33	シルト岩	3.45	4
		4.45	8
		5.45	16
		6.45	35
		7.38	50/23cm
		8.37	50/22cm
		9.35	50/20cm
		10.33	50/18cm

表紙名

第85号大白温泉改築  
土質ボーリング委託

番号	枝番	地点		GPS	
		市町村	詳細地点	N	E
1	2	西目屋村	白沢	40.5927	140.2830

ボーリング孔長		
標高(GLm)	下部(GLm)	深度(m)
0.328	-10.06	10.39

水位	
測定月日	孔内水位(m)
2001/1/15	4.40

土質区分		N値	
～深度	土質区分	～深度	N値
5.80	盛土(礫混り砂質シルト)	1.95	4
10.39	シルト岩	2.45	7
		3.45	6
		4.45	4
		5.45	7
		6.45	26
		7.43	50/28cm
		8.38	50/23cm
		9.35	50/20cm
		10.39	50/24cm

## 表紙名

第83号西目屋村学校給食  
センター地質調査業務委託

番号	枝番	地点		GPS	
		市町村	詳細地点	N	E
2	1	西目屋村	田代	40.5770	140.2952

ボーリング孔長		
標高(GLm)	下部(GLm)	深度(m)
1.349	-8.9	10.25

水位	
測定月日	孔内水位(m)
2002/2/22	3.50

土質区分		N値	
～深度	土質区分	～深度	N値
1.55	盛土	1.45	9
5.85	火山灰質粘土	2.45	5
8.40	砂礫	3.45	5
10.25	シルト岩	4.45	3
		5.45	5
		6.38	50/23cm
		7.45	31
		8.15	50/5cm
		9.25	50/10cm
		10.25	50/10cm

表紙名

第83号西目屋村学校給食  
センター地質調査業務委託

番号	枝番	地点		GPS	
		市町村	詳細地点	N	E
2	2	西目屋村	田代	40.5776	140.2557

ボーリング孔長		
標高(GLm)	下部(GLm)	深度(m)
0.422	-9.88	10.30

水位	
測定月日	孔内水位(m)
2002/2/25	1.10

土質区分		N値	
～深度	土質区分	～深度	N値
1.50	盛土	1.45	2
5.00	火山灰質粘土	2.45	3
6.90	砂礫	3.45	2
10.30	シルト岩	4.45	4
		5.45	43
		6.39	50/24cm
		7.24	50/9cm
		8.27	50/12cm
		9.31	50/16cm
		10.30	50/15cm