

青森・岩手県境不法投棄事案の経緯(年表)

5. 廃棄物の撤去後〔平成30年度〕

年度	青森県の取組・対応				原因者等の動向	地元自治体、住民等の動向	岩手県、環境省等の動向	その他 (各種委員会・組織体制・県議会の動向含む)
	原状回復対策	汚染拡散防止対策	周辺生活安全対策	関係者等への対応				
H30 (2018)	6/24 現場見学・草刈り体験会				7/19 不法投棄現場見学（田子町立田子小学校4年生） 9/13 不法投棄現場見学（日本建設業連合会） 10/26 不法投棄現場見学（日本技術士会東北支部）			11/7 第61回県境不法投棄現場原状回復対策推進協議会 案件 (1) 会長及び副会長の選任 (2) 平成30年環境モニタリング調査結果（中間報告） (3) 現場地下水浄化計画に基づく地下水浄化に係る第2次評価結果 (4) 周辺環境での1,4-ジオキサン濃度の環境基準超過について (5) 水銀実態調査の進捗状況 (6) 浸出水処理施設等の撤去に係る基本設計の進捗状況 (7) 平成30年度における「環境再生計画」に基づく県の取組内容等
							2/21 第62回県境不法投棄現場原状回復対策推進協議会 案件 (1) 平成30年環境モニタリング調査結果 (2) 現場地下水浄化計画に係る1,4-ジオキサンの浄化の状況 (3) 地下水浄化に係る第2次評価に基づく追加対策工事の実施内容 (4) 鉛直遮水壁からの地下水導水方法について (5) 平成31年度環境モニタリング調査計画（案） (6) 平成31年度における「環境再生計画」に基づく県の取組内容等	