

平成27年災の状況写真 [3月11日～12日にかけての冬期風浪]

脇元海岸(五所川原市) 被災状況 - 消堤波の沈下状況 -



脇元海岸(五所川原市) 被災状況 - 護岸(表法面)の状況 -



脇元海岸(五所川原市) 被災状況 - 天端工の沈下・陥没状況 -



脇元海岸(五所川原市) 被災状況 - 基礎の損傷状況 -

