

施設状態評価(岩木川浄化センター)

土木建築施設

岩木川浄化センター

施設名称	分類	設置年度	状態評価	備考
管理本館	建築	1985	Ⅱ	
沈砂池ポンプ棟	土木	1983	Ⅱ	
沈砂池ポンプ棟	建築	1986	Ⅰ	
分水槽	土木	1994	Ⅰ	
水処理A系(1~4池)	土木	1982	Ⅱ	
水処理A系(1~4池)	建築	1982	Ⅱ	
水処理A系(5~8池)	土木	1994	Ⅰ	
水処理A系(5~8池)	建築	1994	Ⅱ	
水処理B系(9~12池)	土木	2001	Ⅰ	
水処理B系(9~12池)	建築	2001	Ⅰ	
汚泥処理棟	土木	1990	Ⅰ	
汚泥処理棟	建築	1990	Ⅱ	
機械濃縮棟	土木	1996	Ⅰ	
機械濃縮棟	建築	1996	Ⅰ	
汚泥濃縮タンク棟	土木	1985	Ⅱ	
汚泥濃縮タンク棟	建築	1985	Ⅱ	
汚泥濃縮棟	土木	2003	Ⅰ	
汚泥濃縮棟	建築	2003	Ⅱ	
汚泥処理脱臭棟	建築	1986	Ⅰ	
汚泥処理脱臭棟	建築	2000	Ⅰ	
ブローア一棟	土木	1984	Ⅱ	
ブローア一棟	建築	1984	Ⅱ	
ブローア一棟(増設分)	土木	1997	Ⅰ	
ブローア一棟(増設分)	建築	1997	Ⅰ	
汚泥焼却棟	建築	2003		管理対象外
汚泥焼却棟	土木	2003		管理対象外
電気棟	建築	2003		管理対象外
電気棟	土木	2003		管理対象外
砂ろ過接触棟	土木	1983	Ⅰ	
砂ろ過接触棟	建築	1983	Ⅰ	
処理水再利用棟	建築	2001	Ⅰ	
放流ポンプ棟	土木	2001	Ⅰ	
自家発電棟	建築	2002	Ⅰ	

