


東通原子力発電所の現在の状況について

1. 運転状況

- 平成 2 3 年 2 月 6 日より第 4 回定期事業者検査を実施中

2. 電気出力（ 令和 4 年 9 月 ～ 令和 4 年 1 1 月 ）



3. その他

(1) 東通原子力発電所 1 号機における新規制基準適合性審査の状況について

- 平成 2 6 年 6 月申請以降，継続的なヒアリングや審査会合において当社の申請内容を説明してきており，これまでに審査会合は 4 0 回開催されております。
- 令和 4 年 1 2 月 1 6 日の審査会合においては，①審査資料の品質確保および②審査スケジュールについて審議されました。

当社からは，①審査資料の品質確保について，令和 4 年 9 月 3 0 日の女川原子力発電所審査会合資料「特重施設位置付近の地質・地質構造」においてコア写真の貼付誤りがあったことを踏まえ，審査資料の同種誤りの確認結果*および発生原因や再発防止策について説明しました。

原子力規制委員会からは，「資料集も審査資料の一部であり，今回の資料誤りは重大な事案であると受け止める必要がある。このため，データチェックに特化した手順の整備など再発防止策を再検討すること。」等のコメントがあり，継続審議となりました。

※：女川原子力発電所特重審査資料 2 件に加え，女川原子力発電所本体審査資料で 2 件，東通原子力発電所本体審査資料で 7 件の資料誤りがあった。

- ②審査スケジュールについては，令和 4 年 9 月以降の当社における検討状況および令和 5 年 6 月までの今後の審査予定について説明しました。

原子力規制委員会からはご理解いただき，今後時間を要する項目等を考慮し，優先順位を決めて調整していくようコメントがありました。

- 今後も引き続き，基準地震動および基準津波の策定に向けた審査に対応してまいります。

詳細については，当社ホームページから確認することができます。

(<https://www.tohoku-epco.co.jp/>)