

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構
青森研究開発センターに係る立入調査票

(No. 1 7 7)

調査年月日	令和元年 8 月 1 9 日			
調査員等	青森県 危機管理局 原子力安全対策課 青森県 原子力センター 安全監視課 東通村駐在 むつ市 総務部 防災安全課 青森県漁業協同組合連合会 指導部 指導課	総括主幹 技 師 総括主幹 課 長 主 事 主 事	西田 恭輔 赤石 新 澤田 讓 中野 敬三 吉田 隆行 俵山 歩 工藤 了	
項 目	調 査 結 果			
放射 性 廃 棄 物 の 保 管 状 況	保管場所	放射性固体廃棄物	保管の状況	
	燃 料 ・ 廃 棄 物 取 扱 棟	200 L 鋼製ドラム缶	506本	異常なし
		200 L SUS ドラム缶	3本	
		1 m ³ 鋼 製 容 器	32個	
3 m ³ 鋼 製 容 器		3個		
使用済樹脂収納容器		2本		
その他 (大型機器)		4個		
撤 去 物 等 保 管 棟	200 L 鋼製ドラム	148本	異常なし	
	1 m ³ 鋼 製 容 器	41個		
原 子 炉 室 保 管 棟	原子炉室一括撤去物	1個	異常なし	
備 考	前回 (H31. 2. 12) の立入調査時から放射性固体廃棄物の保有数量に変化はなかった。			